

**АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Димитрова, д. 25, с. Молчаново, Томская область, 636330
тел. (38256) 2 16 80, тел./факс (38256) 2 10 07
Email: mladm@tomsk.gov.ru <http://www.molchanovo.tomskinvest.ru>

**ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета по делам инвалидов**

22 ноября 2016 г.

с. Молчаново

Председательствующий: Жмыхов Алексей Павлович

Присутствовали члены состава Совета: Захаренко И.В., Зыков В.Н., Демьянова Е.А.,
Иразов В.Д., Васильчук Н.Н., Прокопчук Г.Д., Невинский Д.В., Малыгина Г.А., Ковалев С.П.
При секретаре: Малетиной Е.Г..

I. «О предоставлении актов обследования, анкет и паспортов доступности в образовательных учреждениях»

Выступили:

Жмыхов Алексей Павлович, и.о. Главы Молчановского района, председатель комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам на территории муниципального образования «Молчановский район»

На комиссию представлены акты обследования, анкеты и паспорта доступности ОГКСУ для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» на 6 строений, МАОУ дополнительного образования «Молчановская детско-юношеская спортивная школа», МАОУ «Тунгусовская средняя общеобразовательная школа», МАОУ «Молчановская средняя общеобразовательная школа №1», ОГКУ «ЦЗН Молчановского района», МБОУ «Могочинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Могочинская средняя общеобразовательная школа «ГДО». Представленные материалы были проверены членами комиссии.

Решили:

1. Признать состояние доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения: ОГКСУ для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» на 6 строений, МАОУ дополнительного образования «Молчановская детско-юношеская спортивная школа», МАОУ «Тунгусовская средняя общеобразовательная школа», МАОУ «Молчановская средняя общеобразовательная школа №1», ОГКУ «ЦЗН Молчановского района», МБОУ «Могочинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Могочинская средняя общеобразовательная школа «ГДО» и направить для согласования, утверждения и размещения информации на карте доступности (интернет - портале) в ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Молчановского района».

2. МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района» - рекомендовать включить МБОУ «Могочинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Могочинская средняя общеобразовательная школа «ГДО» в федеральную программу «Доступная среда», связанного с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов.

Председательствующий

А.П.Жмыхов

Секретарь

Е.Г.Малетина



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание МАОУ «Молчановская СОШ №1»
1.2. Адрес объекта 636330, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 78
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3187,7 кв.м
- часть здания 1 этажей (или на _____ этаже), 1233,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14990 кв.м
1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 2014 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Молчановская средняя общеобразовательная школа №1», МАОУ «Молчановская СОШ №1»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636330, Томская область, Молчановский район, село Молчаново, улица Димитрова, 78
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636330, Томская область, Молчановский район, село Молчаново, улица Рабочая, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Виды оказываемых услуг начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование (в т.ч. с углубленным изучением отдельных предметов), программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений УШ вида 1-4 классы, п/р В.В. Воронковой, программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений УШ вида 5-9 классы, п/р В.В. Воронковой, содержание и воспитание обучающихся.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития; нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 429
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **200 м**

3.2.2. Время движения (пешком) - **10 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, **тактильная, визуальная**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»
2.	Вход (входы) в здание	«ДУ»
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»
5.	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ»

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - Доступно условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2013 – 2016 г.**

в рамках исполнения федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности объекта для инвалидов и других МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается - **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» октября 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: от «25» октября 2016 г.

3. Решения Комиссии _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАОУ «Молчановская СОШ №1»
1.2. Адрес объекта 636330, Томская область, с. Молчаново ул. Димитрова, 78
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3187,7 кв.м.
- часть здания 1 этажей (или на _____ этаже), 1233,6 кв.м
1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 2014 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Молчановская средняя общеобразовательная школа №1» краткое наименование - МАОУ «Молчановская СОШ №1»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636330, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново ул. Димитрова, 78
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636330, Томская область, Молчановский район, село Молчаново, улица Рабочая, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Виды оказываемых услуг начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование (в т.ч. с углубленным изучением отдельных предметов), программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений УШ вида 1-4 классы, п/р В.В. Воронковой, программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений УШ вида 5-9 классы, п/р В.В. Воронковой, содержание и воспитание обучающихся.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития; нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: 429
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2. Время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, **тактильная, визуальная**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБУ "ЦСПН Молчановского района"

В.Н. Бек

2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

с. Молчаново

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«25» октября 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАОУ «Молчановская СОШ №1»
1.2. Адрес объекта 636330, Томская область, с.Молчаново ул.Димитрова, 78
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3187,7 кв.м
- часть здания 1 этажей (или на _____ этаже). 1233,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 14990 кв.м
1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 2014 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Молчановская средняя общеобразовательная школа №1» краткое наименование МАОУ «Молчановская СОШ №1»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 636330, Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.Димитрова, 78

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»	5	4
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»	4	5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»		6. 9. 12-14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»	111	15-17
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»	148. 149	21-25
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ»	1	1-3

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - доступно условно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2013 – 2016 г.г.**

в рамках исполнения федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **обеспечение доступности объекта для инвалидов и других МГН**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. Техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____:

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Молчановская средняя общеобразовательная школа №1",

636330, Томская область, Молчановский район, село Молчаново, улица Димитрова, дом 78

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	4	отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	Нанести рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверху и внизу (ширину);	создание
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	5	поручни на высоте 82 см	К, О	поручни на высоте 70, 90 см	реконструкция
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	4,5				
2.4	Дверь (входная)	есть		6				
2.5	Тамбур	есть		6				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		4-6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Молчановская средняя общеобразовательная школа №1",

636330, Томская область, Молчановский район, село Молчаново, улица Димитрова, дом 78

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	2, 3	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	3	4, 5	- указатели направления движения	К, О, Г		создание
1.3	Лестница (наружная)	есть	4	4				
1.4	Пандус (наружный)	есть	4	5	поручни на высоте 82 см	К, О		реконструкция
1.5	Автостоянка и парковка	нет			отсутствует	К, О		создание
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		1-5	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.
на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 15 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 27 л.
План эвакуации людей при пожаре _____ на 4 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)



Руководитель

рабочей группы Заместитель директора по УВР Тимохина Л.А.
(Должность. Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз Ёлкина И.А.
(Должность. Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Стальмакова Л.В.
(Должность. Ф.И.О.)


(Подпись)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность. Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность. Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность. Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность. Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____


Руководитель
рабочей группы

Заместитель директора по УВР Тимохина Л.А.
(Должность. Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз Ёлкина И.А.
(Должность. Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Стальмакова Л.В.
(Должность. Ф.И.О.)


(Подпись)

(Подпись)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Молчановская средняя общеобразовательная школа №1", 636330, Томская область, Молчановский район, село

Молчаново, улица Димитрова, дом 78

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		6,9, 12-14	ширина полосы движения при открытых дверях менее 120 см	К	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		18	отсутствует: - рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина); - контрастная окраска крайних ступеней		Нанести рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз (ширину); Нанести контрастную окраску крайних ступеней	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.5	Дверь	есть						

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		12-14				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		6,9, 12-14	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Молчановская средняя общеобразовательная школа №1", 636330, Томская область, Молчановский район, село

Молчаново, улица Димитрова, дом 78

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	111	15-17				
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	111	15-17	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет					технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Молчановская средняя общеобразовательная школа №1",

636330, Томская область, Молчановский район, село Молчаново, улица Димитрова, дом 78

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	148, 149	21-25	ширина дверного проема - 74см, отсутствует: - опорный поручень у раковины; - крючки для костылей	К, О	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Установка.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		7				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ	148,149	21-25	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Молчановская средняя общеобразовательная школа №1", 636330, Томская область, Молчановский район, село Молчаново, улица Димитрова, дом 78
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		8,10,18,19,24				
6.2	Акустические средства	нет					установка	
6.3	Тактильные средства	есть		8,10				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		8,10,18,19,24	установка

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ _____
от « ____ » _____ 20__ г.

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:				
2	Вход на территорию	К			
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	275 см	
	Знак доступности учреждения		наличие	отсутствует	установка
	Автостоянка посетителей:				
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 200 м	200 м	
	Доля машино - мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	отсутствует	
	Размер места со специальным знаком	К	350*500см	отсутствует	
3	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	<ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О	не менее 180 см	более 180 см	создание
		К, О, Г	наличие	отсутствует	
		С	наличие	отсутствует	
		О	наличие	14 м	
	Открытая лестница:				
	<ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте 	О, С О, С С	не более 12 см не менее 40 см 85-90 см	12 см 60 см отсутствует	

	• рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	С	наличие	отсутствует	создание
	• контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	отсутствует	создание
Пандус:					
	• высота подъема	К	до 0.8 м	0,3 м	
	• уклон	К, О	не более 8%	3%	
Поручни с двух сторон:					
	• на высоте	К	70 см	82 см	реконструкция
	• на высоте	О	85-95 см	82 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
4	Крыльцо или входная площадка:				
	Высота площадки		норматив не установлен	30 см	
	Габариты площадки: ширина * глубина	К	не менее 220*220 см	540*225 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие		
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	имеется	
	Навес	К, О, С	наличие	имеется	
Лестница наружная:					
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	имеется	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	С	60 см	отсутствует	создание

	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	отсутствует	создание
Поручни с двух сторон:					
	• на высоте	О	85 - 95 см	отсутствует	
	• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением)	С, О	не менее 30 см	отсутствует	
Пандус наружный:					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	122 см	
	Уклон	К	<i>И/И</i> - не более 1/12	30%	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	30 см	
Разворотные площадки:					
	• внизу	К	не менее 150*150 см	150*150 см	
	• промежуточная с поворотом направления движения		не менее 150*150 см	540*240 см	
Поручни с двух сторон:					
	• на высоте	К	70 см	82 см	реконструкция
	• на высоте	О	85-90 см	82 см	
	• горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см	12 см	замена
	Нескользкое покрытие	К, О	наличие	имеется	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	отсутствует	
Тамбур:					
	Габариты тамбура: глубина * ширина	К	не менее 220*180 см	198*330 см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):	К		Р	
	• ширина проема в свету	К	не менее 90 см	126 см	
	• высота порога наружного, внутреннего	К	не более 2,5 см	2 см	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	100 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150*150 см	150*150 см	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	К, О, С	не менее 1 ед. на этаж	имеется	
	• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	Г, О	не менее 1 ед. на этаж	имеется	
	• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	не менее 1 ед. на этаж	имеется	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	отсутствует	
	Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	наличие	отсутствует	создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	отсутствует	создание
	Поручни с двух сторон:	О, С	наличие	с одной стороны	
	- на высоте	О, С	85-90 см	120 см	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	120 см	
	Лестница № 2 (в зоне оказания услуги)				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	наличие	отсутствует	создание

	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	отсутствует	создание
	Поручни с двух сторон:	О, С	наличие	<i>с одной стороны</i>	
	- на высоте	О, С	85-90 см	120 см	
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	120 см	
Лестница № 3 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	наличие	отсутствует	создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	отсутствует	создание
	Поручни с двух сторон:	О, С	наличие	отсутствует	
	- на высоте	О, С	85-90 см	отсутствует	
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	отсутствует	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина:			<i>отсутствует</i>	
	• габариты (глубина * ширина)	К	не менее 140*110 см		
	• ширина дверного проема	К	не менее 80 см		
	• поручни	О	наличие		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	отсутствует	
	Знак доступности	К, С	наличие	отсутствует	
Пандус внутренний к лестнице № 1, 2, 3				отсутствует	
	Ширина марша	К	не менее 100 см	отсутствует	
	Уклон	К	<i>И/И</i> - не более 1/12	отсутствует	
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150*150 см	150*210, 240*300, 210*270	
	Поручни с двух сторон:	К, О	наличие	отсутствует	
	• поручни на высоте	К	70 см		
	• горизонтальные завершения	О, К, С	85-90 см	отсутствует	

	вверху и внизу с не травмирующим окончанием		не менее 30 см		
	Пандус переносной	К	наличие	<i>имеется</i>	
	Подъемник для инвалидов		наличие	отсутствует	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	отсутствует	
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	отсутствует	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
111, 146	Обслуживание в учебном кабинете				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	110 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150*150 см	150*150 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	регулируемый	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
148, 149	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	отсутствует	установка
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	78 см	


	информации о предоставлении услуги				
	Надписи:		наличие	имеется	
	• размещение на высоте	К, С, Г	не более 160 см	160 см	
	• высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	3,5 см	
	• освещенность	С	наличие	имеется	
	Указатели, пиктограммы:	С	наличие		
	размещение на высоте	К, С	не более 200 см	144 см	
	высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	10 см	
	освещенность	С	наличие	имеется	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги:	С	наличие	отсутствует	установка
	• высота размещения	С	60-110 см	отсутствует	установка
	• маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С	наличие	отсутствует	установка
	• на кнопках управления лифта	С	наличие	отсутствует	
	• на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствует	установка
	• на кабинах санитарно-бытовых помещений	С	наличие	отсутствует	установка
	Текстофоны (текстовые телефоны):	Г	наличие	отсутствует	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	отсутствует	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	отсутствует	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	отсутствует	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	отсутствует	установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной	Г, С	наличие	отсутствует	

	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	отсутствует	создание
Раковина:					
	• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина * ширина)	К. О	не менее 95*90 см	180*180 см	
	• высота раковины		75-85 см	84 см	
	• опорный поручень		наличие	отсутствует	установка
Кабины:					
	• количество кабин	К. О	не менее 1 ед.	имеется	
	• ширина дверного проема	К	не менее 90 см	74 см	
	• габариты (минимальные глубина ширина)	К. О	не менее 180*165 см	110*78	
	• опорные поручни	К. О	наличие	имеется	
	• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина * глубина)	К	не менее 80x120 см	отсутствует	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	С	наличие	отсутствует	установка
	Знак доступности кабины	К. О	наличие	имеется	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	отсутствует	создание

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства	С	наличие	имеется	

Территория, прилегающая к зданию школы



→ - движение детей

1 - пешеходный переход

2 - вход на территорию

3 - путь к главному входу в здание

4 - крыльцо

5 - территория, прилегающая к зданию



1



2



3



4





6



7



8



9



10



11



12



13





15



16









21



22




23




24






1 ЭТАЖ (Центральный вход)


1 ЭТАЖ – БЛОК 2 (Пристройка)



1 ЭТАЖ – БЛОК 1 (Пристройка)



2 ЭТАЖ



1 ЭТАЖ – БЛОК 3

